

Jengen
Weicht
Wein-
hausen
Beck-
stetten
Ummen-
hofen
Koneberg
Eurishofen
Ketten-
schwang
Schwabshofen
Unter-
ostendorf
Ober-
ostendorf
Gutenberg
Lengenfeld
Unter
Germaringen
Westen-
dorf
Dösingen
Ober-
Blonhofen
Kalten-
Aufkirch
Steinholz
Linden
Thalhofen
a d Gennach
Helmishofen
tal
Mauer-
stetten
Stött-
wang
Frankenhofen
Hausen
Frankenried
Reichenbach
Osterzell
Gennachhausen
Stocken
Oberzell
Odwang
Tremmel-
schwang
Rieden
Pforzen
Irsee
Neu-
gablonz
KAUFBEUREN
Ober-
beuren
Hirschzell
Biessen-
hofen
Bidingen
Schwabsoien
Rotwald
Sachsenrieder
Denklingen
Fuchstal
Leeder
Waal
Unter-
dießen
Emmenhausen
Bronnen
Honsolgen
Lindenberg
Stockheim
Franken-
hofen
Schlingen
Irpisdorf
Ingenried
Oggenried
Leinau
Ölmühl-
hang
Großkemnat
Aschthal
Märzisried
Apfeltrang
Wenglingen
Leichterts-
hofen
Hörmans-
Königs
Tremmel-
schwang
Gennach
Hühnerb
Wertach
Lechsberg
Römerkessel
Waalhaupten
Eldratshofen
Welden
Menhofen
Dienhausen
Denklinger
Rotwald
Wiesb
Gemmach
B 12
B 16
B 17
AS 22
A 96 E 54
618
625
658
675
693
695
634
742
723
830
826
849
724